





## TESLA MODEL Y

2025 年起至今

5 門 / 5 座 / SUV




	安全氣囊		SRS 控制單元		儲備的 充氣裝置		座椅安全 帶預緊 裝置		氣彈簧/ 預緊彈簧
	電池 低電壓		電池組， 高電壓		高電壓 電源纜線		纜線中斷		高強度 區域
	主動式行人 安全防護 系統								



## 1. 識別/辨識



沒有引擎噪音並不代表車輛已熄火。  
在車輛完全關閉運作之前，靜音移動或立即重新發動功能仍會作用。請穿戴適當的 PPE。



注意：Tesla 標誌表示這是一輛純電動車。

注意：車款名稱不會出現在車輛外部。

## 2. 靜止/穩定/舉升

### 靜止

#### 1. 止動車輪




#### 2. 將車輛設定為 P 檔



按下以切換至 P

### 穩定/舉升點



	適當的舉升區域
	Model Y 的安全穩定點位於側邊
	高電壓 (HV) 電池



請勿推壓 HV  
電池。




## 3. 停用直接危害物/安全法規

### 進出區



### 主要停用方法

- 開啟前蓋。
- 雙切緊急應變迴路。



### 輔助停用方法

- 緊急應變迴路位於 Model Y 的右側
- 請打破小窗並移除飾件以使用。



並非每個高電壓部件都貼有標籤。請務必穿戴適當的 PPE。務必雙切緊急應變迴路。  
請勿嘗試開啟高電壓 (HV) 電池。



	TESLA Model Y 2025 年起至今	ID 號碼	版本號碼	頁碼
		TESLA-2025MY-002	03	02/04



TESLA MODEL Y

2025 年起至今

5 門 / 5 座 / SUV



#### 4. 乘客救援通道



車門和安全帶一類的電動和機械解鎖裝置可能會在發生碰撞後損壞。



注意：座椅、方向盤和內部車門按鈕都是電動，在發生碰撞後可能會無法運作。

注意：發生碰撞後，車門可能無法從外部解鎖。可能需要救援。車身和車門分別使用鋼鐵和鋁打造。

注意：擋風玻璃、車頂玻璃，以及後車窗都採用夾層玻璃。側邊車窗可能是強化或夾層玻璃。

在電池有電力的狀況下由車外開啟車門	在電池有電力的狀況下由車內開啟車門	在電池有電力的狀況下從車外開啟行李廂	在電池有電力的狀況下由車內開啟前蓋
			<ul style="list-style-type: none"><li>在觸控螢幕輕觸開啟前蓋按鈕</li></ul>
在電池沒有電力的狀況下由車內開啟前車門	在電池沒有電力的狀況下由車內開啟後車門	沒有電力無法運作	<p>在沒有電力的狀況下開啟前蓋</p> <ul style="list-style-type: none"><li>使用外部電源開啟</li></ul>
玻璃		高強度區域	
1. 夾層		• 鋼材車輛結構	
2. 強化		• 超高強度鋼材 A/B 車柱	
		• 鋁材車門	

#### 5. 儲存的電量/液態/氣態/固態燃料



16V 低電壓

400V  
鋰離子  
電池

所有高電壓纜線都有橘色絕緣體。



切勿剪切或開啟高電壓元件或纜線。



冷卻液為藍色或橘色。



TESLA MODEL Y

2025 年起至今

5 門 / 5 座 / SUV



## 6. 車輛著火時

請勿將車輛浸水來滅火/冷卻電池火源	 使用大量的水從車輛底部冷卻電池外殼
電池可能會再次起火!	監控 HV 電池溫度至少 24 小時


## 7. 車輛泡水時

Model Y 泡水車的處理方式與其他泡水車輛相同。請穿戴適當的 PPE 進行水中救援。將車輛從水中拉出，然後繼續進行一般高電壓停用操作。處理泡在水中的車輛時應注意可能具有更大的 HV 電池起火風險。將車輛前端抬起約 30 公分 (1 英呎) 讓水從車輛和電池組排出，然後平放車輛。

## 8. 拖吊/運輸/存放

請使用具有平板的拖吊卡車。

**切勿**在牽引車輪快速轉動的情況下進行拖吊。



	運送車輛之前，應該檢查 HV 電池溫度
--	---------------------


	電池可能會再次起火！ 發生火災後，應將車輛存放在外面，並與其他車輛和結構保持安全距離 (至少 50 英尺/15 公尺)！
--	---

## 9. 重要的其他資訊

處理緊急情況的第一應變人員與第二應變人員應致電 Tesla 道路救援。請參閱 <https://www.tesla.com/roadside-assistance> 以取得適用的熱線號碼。

第一應變人員資訊可在 <https://www.tesla.com/firstresponders> 找到。第一應變人員與受訓專員如有問題，請聯絡 [firstrespondersafety@tesla.com](mailto:firstrespondersafety@tesla.com)。

安全氣囊：



僅北美地區 (墨西哥除外) 車款配備膝部安全氣囊。

## 10. 象形圖的說明



在某些工作環境中，紅外線 (IR) 裝置稱為熱影像儀 (TIC)。

 TESLA Model Y 2025 年起至今	ID 號碼	版本號碼	頁碼
	TESLA-2025MY-002	03	04/04